

建築物の耐震改修の促進に関する法律
附則第3条に基づく要緊急安全確認大規模建築物耐震診断結果について

【R1.8.7 現在】

【学校】

No.	建築物の名称		建築物の位置 (地名地番)	建築物の 主たる用 途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主 要な部分の地 震に対する安全 性の評価の結 果	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	高砂小学校	特別・普通教室棟1	さいたま市浦和区岸町4丁目1番29号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.06 C _T ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.06 C _T ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		特別・普通教室棟2				(改修後) Is/Iso=1.01 C _T ・S _D =0.35	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
2	常盤小学校	普通教室棟	さいたま市浦和区常盤9丁目30番9号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.41	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.06 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
3	木崎小学校	特別・普通教室棟、給食室	さいたま市浦和区領家4丁目19番4号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.06 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.21 C _{TU} ・S _D =0.64	-	-	Iso=0.75として診断

4	谷田小学校	管理・特別・普通教室棟	さいたま市南区 太田窪5丁目10番6号	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.00 C _{TU} ・S _D =0.45	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		トイレ棟				(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.52	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
5	仲本小学校	普通教室棟	さいたま市浦和区本太2丁目12番31号	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.00 C _{TU} ・S _D =0.52	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.72	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		渡り廊下				(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.45	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
6	本太小学校	特別・普通教室棟	さいたま市浦和区本太2丁目26番25号	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.00 C _{TU} ・S _D =0.59	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・特別・普通教室棟 ・給食室				(改修後) Is/Iso=1.28 C _{TU} ・S _D =0.39	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断

7	三室小学校	普通教室棟	さいたま市緑区 大字三室1994番地	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ·S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特 別・普通 教室棟				(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ·S _D =0.33	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
8	尾間木小学校	普通教室棟1	さいたま市緑区 東浦和8丁目11 番地5	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ·S _D =0.81	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		普通教室棟2				(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ·S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・特 別教室 棟,体育 館				(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ·S _D =0.32	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
9	南浦和小学校	管理・特 別・普通 教室棟, 給食室	さいたま市南区 白幡1丁目1番 20号	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.07 C _{TU} ·S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
10	北浦和小学校	普通教室棟	さいたま市浦和 区北浦和2丁目 18番3号	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第3次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.05 C _T ·S _D =0.41	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・特 別教室 棟				(改修後) Is/Iso=1.00 C _T ·S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断

11	仲町小学校	普通教室棟	さいたま市浦和区常盤8丁目18番4号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別教室棟1				(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		昇降口				(改修後) Is/Iso=1.08 C _{TU} ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
12	上木崎小学校	管理・特別・普通教室棟	さいたま市浦和区上木崎3丁目4番3号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.32	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
13	岸町小学校	管理・普通教室棟	さいたま市浦和区岸町5丁目20番4号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.32 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
14	大谷場小学校	特別・普通教室棟,給食室	さいたま市南区南浦和1丁目18番3号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.10 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断

15	土合小学校	特別・普通教室棟, 給食室	さいたま市桜区西堀7丁目21番1号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.17 C _T ・S _D =0.44	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.02 C _T ・S _D =0.37	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		普通教室棟				(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso=1.12 C _{TU} ・S _D =0.33	-	-
16	大久保小学校	普通教室棟	さいたま市桜区大字五関21番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		便所棟1				Is/Iso=1.51 C _{TU} ・S _D =0.43	-	-	Iso=0.7として診断
		便所棟2				Is/Iso=1.41 C _{TU} ・S _D =0.49	-	-	Iso=0.7として診断
		管理・特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.14 C _{TU} ・S _D =0.36	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断

17	原山小学校	特別・普通教室棟 2	さいたま市緑区 原山1丁目30番 12号	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第3次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.04 C _T ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.09 C _T ・S _D =0.40	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		特別・普通教室棟 1				(改修後) Is/Iso=1.02 C _T ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		渡り廊下				(改修後) Is/Iso=1.12 C _{TU} ・S _D =0.37	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
18	針ヶ谷小学校	特別・普通教室棟, 給食室	さいたま市浦和 区領家7丁目2 番1号	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.37	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理棟				(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.53	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.00 C _{TU} ・S _D =0.37	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断

19	大門小学校	管理・特別・普通 教室棟	さいたま市緑区 大字大門 1189 番 地	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.04 C _T ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
20	西浦和小学校	管理・普 通教室 棟	さいたま市南区 曲本1丁目3番5 号	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第3次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.02 C _T ・S _D =0.31	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
		特別・普 通教室 棟2				(改修後) Is/Iso=1.01 C _T ・S _D =0.35	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
		特別・普 通教室 棟1				(改修後) Is/Iso=1.01 C _T ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
		管理・特 別・普通 教室棟				(改修後) Is/Iso=1.01 C _T ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断

21	辻小学校	特別・普通教室棟	さいたま市南区辻6丁目3番28号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.18 C _{TU} ・S _D =0.41	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・特別・普通教室棟1				(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.39	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		トイレ棟1				(改修後) Is/Iso=1.07 C _{TU} ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.36	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.30 C _{TU} ・S _D =0.33	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別・普通教室棟2				(改修後) Is/Iso=1.11 C _{TU} ・S _D =0.35	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		トイレ棟2				(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.54	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断

22	大東小学校	管理・普通教室棟	さいたま市浦和区大東3丁目14番1号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.56	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		トイレ棟				(改修後) Is/Iso=1.15 C _{TU} ・S _D =0.31	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.11 C _{TU} ・S _D =0.44	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別教室棟				Is/Iso=1.25 C _{TU} ・S _D =0.35	-	-	Iso=0.7として診断
23	文蔵小学校	管理・特別教室棟	さいたま市南区文蔵5丁目16番29号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.37	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.36	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
24	沼影小学校	管理・普通教室棟	さいたま市南区沼影2丁目8番36号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.07 C _{TU} ・S _D =0.37	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		昇降口				(改修後) Is/Iso=1.20 C _{TU} ・S _D =0.33	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.07 C _{TU} ・S _D =0.33	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断

25	大谷口小学校	普通教室棟	さいたま市南区 大字広ヶ谷戸 24 番地	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.08 C _{TU} ・S _D =0.37	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別教室棟,体育館				(改修後) Is/Iso=1.00 C _{TU} ・S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		渡り廊下				(改修後) Is/Iso=1.07 C _{TU} ・S _D =0.33	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
26	栄和小学校	普通教室棟,給食室	さいたま市桜区 栄和1丁目7番1 号	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.21 C _{TU} ・S _D =0.42	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
27	道祖土小学校	普通教室棟,給食室	さいたま市緑区 道祖土1丁目1 番1号	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.32	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.14 C _{TU} ・S _D =0.37	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.08 C _{TU} ・S _D =0.32	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断

28	田島小学校	管理・特別・普通教室棟	さいたま市桜区 田島 10 丁目 12 番 1 号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.48	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		管理・特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.22 C _{TU} ・S _D =0.32	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
29	大久保東小学校	普通教室棟,給食室	さいたま市桜区 大字大久保領家 331 番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.37	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		渡り廊下				(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.32	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		管理・特別・普通教室棟 2				(改修後) Is/Iso=1.07 C _{TU} ・S _D =0.36	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		管理・特別・普通教室棟 1				(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.33	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
30	浦和大里小学校	特別・普通教室棟,給食室	さいたま市南区 別所 7 丁目 14 番 28 号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.36	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断

31	新開小学校	特別・普通教室棟, 給食室	さいたま市桜区 新開2丁目18番 1号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.10 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.00 C _{TU} ・S _D =0.50	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
32	神田小学校	管理・特別・普通教室棟, 給食室	さいたま市桜区 大字神田 541 番地 1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.41	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.15 C _{TU} ・S _D =0.32	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
33	中尾小学校	管理・特別・普通教室棟, 給食室	さいたま市緑区 大字中尾2596番地1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.35	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
34	善前小学校	管理・特別・普通教室棟, 給食室	さいたま市南区 大字太田窪 2500 番地 1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断

35	大牧小学校	管理・特別・普通 教室棟, 給食室	さいたま市緑区 東浦和6丁目12 番地3	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.25 C _{TU} ・S _D =0.37	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
36	中島小学校	管理・特別・普通 教室棟, 給食室	さいたま市桜区 中島1丁目28番 1号	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.58 C _{TU} ・S _D =0.37	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
37	芝原小学校	管理・特別・普通 教室棟, 給食室	さいたま市緑区 芝原2丁目5番 地	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.36	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
38	大宮小学校	管理・普通 教室棟	さいたま市大宮 区大門町3丁目3 番地	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.07 C _{TU} ・S _D =0.77	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別・普通 教室棟,給食 室				(改修後) Is/Iso=1.00 C _{TU} ・S _D =0.81	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
39	大宮東小学校	特別・普通 教室棟	さいたま市大宮 区堀の内町3丁 目145番地	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.39	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・特別・普通 教室棟				(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.35	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断

40	大宮南小学校	管理・普通教室棟1	さいたま市大宮区吉敷町3丁目87番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.06 C _T ・S _D =0.36	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		特別・普通教室棟1				(改修後) Is/Iso=1.06 C _T ・S _D =0.37	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
41	大宮北小学校	特別・普通教室棟	さいたま市大宮区宮町3丁目84番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _T ・S _D =0.66	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		普通教室棟,給食室				(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.52	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
42	桜木小学校	管理・普通教室棟1	さいたま市大宮区桜木町4丁目328番地9	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso=1.28 C _{TU} ・S _D =0.96	-	-	Iso=0.75として診断
		体育館				(改修後) Is=0.71 C _{TU} ・S _D =1.06	-	-	改修工事済

43	三橋小学校	普通教室棟 2	さいたま市大宮区三橋 2 丁目 20 番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.79	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.78	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
44	大成小学校	普通教室棟	さいたま市大宮区大成町 2 丁目 282 番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 3 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.40	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.32	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
45	日進小学校	管理・特別・普通教室棟	さいたま市北区日進町 2 丁目 911 番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.21 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
		特別・普通教室棟				Is/Iso=1.06 C _{TU} ・S _D =0.49	-	-	Iso=0.75 として診断
		渡り廊下 1				(改修後) Is =0.84 q=1.27	-	-	改修工事済

46	宮原小学校	渡り廊下1	さいたま市北区 宮原町4丁目 102番地6	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.31 C _{TU} ・S _D =0.92	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別・普通 教室棟				(改修後) Is/Iso=1.12 C _{TU} ・S _D =0.60	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別・普通 教室棟1				(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.32	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
47	植竹小学校	管理・特別・普通 教室棟	さいたま市北区 植竹町2丁目1 番地	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.12 C _{TU} ・S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別・普通 教室棟				(改修後) Is/Iso=1.17 C _{TU} ・S _D =0.32	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		普通 教室棟				(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.43	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
48	大砂土小学校	特別・普通 教室棟1	さいたま市北区 本郷町1番地	小学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.08 C _{TU} ・S _D =0.50	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		普通 教室棟1				(改修後) Is/Iso=1.07 C _{TU} ・S _D =0.48	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別・普通 教室棟2				(改修後) Is/Iso=1.10 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断

49	大砂土東小学校	管理・特別・普通教室棟	さいたま市見沼区大和田町 2 丁目 998 番地	小学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.73	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
50	見沼小学校	管理・普通教室棟	さいたま市見沼区東大宮 2 丁目 45 番地	小学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
		特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
51	指扇小学校	管理・特別・普通教室棟, 給食室	さいたま市西区大字指扇 4226 番地	小学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.08 C _{TU} ・S _D =0.61	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		普通教室棟 2				Is/Iso=1.10 C _{TU} ・S _D =0.39	-	-	Iso=0.7 として診断
52	馬宮東小学校	管理・特別・普通教室棟	さいたま市西区大字西遊馬 189 番地 1	小学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.40	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.07 C _{TU} ・S _D =0.35	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
53	馬宮西小学校	管理・普通教室棟	さいたま市西区大字飯田新田 189 番地 2	小学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.15 C _{TU} ・S _D =0.71	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.17 C _{TU} ・S _D =0.53	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断

54	植水小学校	特別・普通教室棟1	さいたま市西区大字中野林 225番地1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
55	片柳小学校	管理・普通教室棟	さいたま市見沼区大字東新井 244番地1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.12 C _T ・S _D =0.47	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別・普通教室棟2				(改修後) Is/Iso=1.12 C _T ・S _D =0.47	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		普通教室棟1・渡り廊下				(改修後) Is/Iso=1.47 C _{TU} ・S _D =0.45	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
56	七里小学校	特別・普通教室棟	さいたま市見沼区大字東宮下 312番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.25 C _{TU} ・S _D =0.96	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		特別・普通教室棟,給食室				(改修後) Is/Iso=1.10 C _{TU} ・S _D =0.84	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
57	春岡小学校	普通教室棟,給食室	さいたま市見沼区春岡2丁目29番地1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.12 C _{TU} ・S _D =0.33	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.10 C _{TU} ・S _D =0.56	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断

58	大宮西小学校	特別・普通教室棟 2	さいたま市西区 三橋 5 丁目 1359 番地	小学校	(一財) 日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第 2 次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.39	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		管理・普通教室棟, 給食室				(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.73	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		特別・普通教室棟 1				(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.43	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
59	大宮別所小学校	管理・特別・普通教室棟	さいたま市北区 別所町 42 番地 1	小学校	(一財) 日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第 2 次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		特別・普通教室棟				Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.31	-	-	Iso=0.7 として診断
60	芝川小学校	昇降口	さいたま市大宮 区天沼町 2 丁目 1077 番地	小学校	(一財) 日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第 2 次診 断法」	Is/Iso=1.45 C _{TU} ・S _D =1.23	-	-	Iso=0.7 として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.39	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.14 C _{TU} ・S _D =0.35	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断

61	蓮沼小学校	普通・特別教室棟	さいたま市見沼区大字蓮沼 1070 番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.49	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.00 C _{TU} ・S _D =0.48	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
62	上小小学校	普通教室棟	さいたま市大宮区上小町 1337 番地 1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.53	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
63	宮前小学校	管理・普通教室棟	さいたま市西区宮前町 341 番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.32	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		昇降口				Is/Iso=1.74 C _{TU} ・S _D =0.61	-	-	Iso=0.7として診断

64	大谷小学校	管理・普通教室棟	さいたま市見沼区大字大谷18番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.14 C _{TU} ・S _D =0.81	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別教室棟,給食室				(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.32	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		普通教室棟1				(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.36	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		普通教室棟2				(改修後) Is/Iso=1.07 C _{TU} ・S _D =0.31	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		渡り廊下				Is/Iso=1.08 C _{TU} ・S _D =0.36	-	-	Iso=0.7として診断
		管理・教室棟				(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.45	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		体育館				Is/Iso=3.04 C _{TU} ・S _D =1.58	-	-	Iso=0.7として診断

65	島小学校	普通教室棟 1	さいたま市見沼区島町 533 番地 2	小学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.37 C _{TU} ・S _D =0.39	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		管理・特別教室棟				Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.31	-	-	Iso=0.7 として診断
		給食室、渡り廊下棟				(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.32	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		普通教室棟 2				(改修後) Is/Iso=1.27 C _{TU} ・S _D =0.41	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		特別教室棟 3				Is/Iso=1.90 C _{TU} ・S _D =0.62	-	-	Iso=0.7 として診断
66	指扇北小学校	特別教室棟, 給食室	さいたま市西区大字中釘 1506 番地 1	小学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.54 C _{TU} ・S _D =0.35	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		管理・普通教室棟 1				(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.37	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		管理・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.17 C _{TU} ・S _D =0.42	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		昇降口				Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.45	-	-	Iso=0.7 として診断

67	東宮下小学校	特別・普通教室棟, 給食室	さいたま市見沼区大字東宮下 215番地1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.73	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.10 C _{TU} ・S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
68	泰平小学校	普通教室棟, 給食室	さいたま市北区 今羽町628番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.07 C _{TU} ・S _D =0.51	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別教室棟				Is/Iso=1.12 C _{TU} ・S _D =0.48	-	-	Iso=0.7として診断
69	海老沼小学校	管理・特別・普通教室棟, 給食室	さいたま市見沼区大字東新井 710番地5	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.64 C _{TU} ・S _D =0.40	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		渡り廊下				Is/Iso=2.38 C _{TU} ・S _D =0.82	-	-	Iso=0.7として診断
		特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断

70	与野本町小学校	特別・普通教室棟	さいたま市中央区本町東3丁目5番23号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.08 C _{TU} ・S _D =0.54	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.35	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
71	上落合小学校	特別・普通教室棟, 体育館	さいたま市中央区上落合4丁目14番24号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.72	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.00 C _{TU} ・S _D =0.33	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
72	大戸小学校	普通教室棟	さいたま市中央区新中里1丁目6番28号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _T ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.04 C _T ・S _D =0.31	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・特別・普通教室棟, 給食室				(改修後) Is/Iso=1.01 C _T ・S _D =0.40	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断

73	下落合小学校	普通教室棟,給食室	さいたま市中央区上落合1丁目7番33号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _T ・S _D =0.33	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.04 C _T ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.02 C _T ・S _D =0.29	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
74	与野西北小学校	普通教室棟1	さいたま市中央区円阿弥4丁目3番7号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.04 C _T ・S _D =0.42	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.04 C _T ・S _D =0.26	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		普通教室棟2				(改修後) Is/Iso=1.32 C _T ・S _D =0.33	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断

75	鈴谷小学校	特別・普通教室棟 1	さいたま市中央区鈴谷 5 丁目 1 番 1 号	小学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 3 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.11 C _{TU} ・S _D =0.36	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		特別・普通教室棟 2				(改修後) Is/Iso=1.11 C _{TU} ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		昇降口				(改修後) Is/Iso=1.15 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.43	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
76	岩槻小学校	管理・特別・普通教室棟	さいたま市岩槻区本町 5 丁目 6 番 45 号	小学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.31	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断

77	新和小学校	普通教室棟	さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎1252番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.12 C _{TU} ・S _D =0.57	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別・普通教室棟,昇降口				(改修後) Is/Iso=1.09 C _{TU} ・S _D =0.33	-	-	改修工事済 Iso=0.77として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.19 C _{TU} ・S _D =0.45	-	-	改修工事済 Iso=0.84として診断
		昇降口				Is/Iso=1.18 C _{TU} ・S _D =0.85	-	-	Iso=0.7として診断
78	東岩槻小学校	普通教室棟	さいたま市岩槻区諏訪2丁目6番地1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.39	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別教室棟,体育館				(改修後) Is/Iso=1.08 C _{TU} ・S _D =0.48	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
79	西原小学校	特別教室棟	さいたま市岩槻区西原6番25号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断

80	岸中学校	特別教室棟 1	さいたま市南区 南本町 2 丁目 25 番 27 号	中学校	(一財) 日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第 2 次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.32	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		特別教室棟 2				(改修後) Is/Iso=1.12 C _{TU} ・S _D =0.33	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		昇降口 1				(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.36	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		普通教室棟, 管 理・普通 教室棟				(改修後) Is/Iso=1.00 C _T ・S _D =0.37	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
81	常盤中学校	普通教室棟 1	さいたま市浦和 区針ヶ谷 4 丁目 1 番 9 号	中学校	(一財) 日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第 3 次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.06 C _T ・S _D =0.37	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
		管理・特別・普通 教室棟・給食 室 1				(改修後) Is/Iso=1.00 C _T ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断

82	木崎中学校	特別教室棟	さいたま市浦和区瀬ヶ崎 2 丁目 17 番 1 号	中学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.62	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
		普通教室棟 1, 普通教室棟 2				(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
		普通教室棟 3				(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
		昇降口				(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
83	原山中学校	管理・特別・普通教室棟・給食室 1	さいたま市緑区太田窪 1 丁目 10 番 22 号	中学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.31	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
84	本太中学校	普通教室棟	さいたま市浦和区領家 1 丁目 4 番 15 号	中学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.06 C _T ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
		昇降口				(改修後) Is/Iso=1.34 C _T ・S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
		管理・特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.08 C _T ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断

85	東浦和中学校	普通教室棟	さいたま市緑区 大字中尾1207番 地1	中学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.22 C _{TU} ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別・普通 教室棟				(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.31	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
86	南浦和中学校	昇降口	さいたま市南区 辻6丁目1番33 号	中学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.35	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.00 C _T ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.00 C _T ・S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
87	白幡中学校	管理・特別・普通 教室棟	さいたま市南区 白幡2丁目18番 13号	中学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.39	-	-	改修工事済 Iso=0.77として診断
		特別・普通教室棟、給食室				(改修後) Is/Iso=1.00 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.77として診断

88	土合中学校	管理・普通教室棟	さいたま市桜区 町谷1丁目19番 1号	中学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.06 C _{TU} ・S _D =0.46	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		特別教室棟1				(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.39	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		特別教室棟2				(改修後) Is/Iso=1.04 C _T ・S _D =0.34	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
89	大久保中学校	管理・特別・普通教室棟	さいたま市桜区 大字五関282番 地	中学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.08 C _{TU} ・S _D =0.41	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.13 C _{TU} ・S _D =0.54	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
90	美園中学校	管理・特別・普通教室棟	さいたま市緑区 大字大崎2550番 地3	中学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.32	-	-	Iso=0.7として診断

91	大谷口中学校	特別・普通教室棟	さいたま市南区 大字広ヶ谷戸 21 番地	中学校	(一財) 日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.17 C _{TU} ・S _D =0.35	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.33	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.08 C _{TU} ・S _D =0.44	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
92	田島中学校	普通教室棟、給食室	さいたま市桜区 田島 10 丁目 13 番 1 号	中学校	(一財) 日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.39	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.11 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
93	上大久保中学校	普通教室棟	さいたま市桜区 大字上大久保 861 番地 1	中学校	(一財) 日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.07 C _{TU} ・S _D =0.36	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.07 C _{TU} ・S _D =0.33	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		昇降口				Is/Iso=1.10 C _{TU} ・S _D =0.34	-	-	Iso=0.7として診断

94	内谷中学校	管理・普通教室棟、給食室	さいたま市南区 内谷6丁目10番 1号	中学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.15 C _{TU} ・S _D =0.36	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.07 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
95	桜木中学校	特別・普通教室棟	さいたま市大宮 区桜木町4丁目 219番地	中学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.12 C _{TU} ・S _D =0.44	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.14 C _{TU} ・S _D =0.40	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		渡り廊下				Is/Iso=1.24 C _{TU} ・S _D =0.40	-	-	Iso=0.7として診断
96	三橋中学校	管理・特別・普通教室棟	さいたま市大宮 区三橋1丁目 1300番地	中学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.08 C _{TU} ・S _D =0.41	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.42	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断

97	大成中学校	管理・特別・普通教室棟	さいたま市大宮区大成町 2 丁目 379 番地	中学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.33	-	-	Iso=0.75 として診断
		特別・普通教室棟 1			(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 3 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.39	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
		特別・普通教室棟 2			(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 3 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断
		渡り廊下			(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	Is/Iso=1.61 C _{TU} ・S _D =0.44	-	-	Iso=0.7 として診断

98	宮原中学校	特別・普通教室棟1	さいたま市北区宮原町4丁目129番地	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.46	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別・普通教室棟2				(改修後) Is/Iso=1.58 C _{TU} ・S _D =0.50	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別・普通教室棟				Is/Iso=1.00 C _{TU} ・S _D =0.35	-	-	Iso=0.7として診断
		渡り廊下				Is/Iso=1.10 C _T ・S _D =0.31	-	-	Iso=0.7として診断
99	植竹中学校	管理・特別・普通教室棟	さいたま市北区土呂町352番地	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso=1.38 C _{TU} ・S _D =0.42	-	-	Iso=0.7として診断
		普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.07 C _{TU} ・S _D =0.35	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別・普通教室棟				Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.44	-	-	Iso=0.7として診断
100	大砂土中学校	特別・普通教室棟	さいたま市見沼区東大宮1丁目100番地1	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.07 C _{TU} ・S _D =0.39	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断

101	指扇中学校	特別・普通教室棟 2	さいたま市西区 大字清河寺 185 番地 2	中学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.46	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		特別・普通教室棟 1				(改修後) Is/Iso=1.00 C _{TU} ・S _D =0.42	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
102	馬宮中学校	普通教室棟	さいたま市西区 大字二ツ宮 589 番地 1	中学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.15 C _{TU} ・S _D =0.54	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.72	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		昇降口				(改修後) Is/Iso=1.24 C _{TU} ・S _D =0.44	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.25 C _{TU} ・S _D =0.42	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
103	大宮西中学校	管理・特別・普通教室棟	さいたま市西区 三橋6丁目 1558 番地	中学校	(一財)日本建築防災協会 による「既存鉄筋コンクリ ート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診 断法」	(改修後) Is/Iso=1.10 C _{TU} ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断

104	七里中学校	特別教室棟	さいたま市見沼区東宮下1丁目1番地1	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso=1.41 C _{TU} ・S _D =0.30	-	-	Iso=0.7として診断
		管理・特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.43	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.00 C _{TU} ・S _D =0.35	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		トイレ棟				(改修後) Is/Iso=1.10 C _{TU} ・S _D =0.76	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
105	泰平中学校	管理棟	さいたま市北区本郷町1991番地	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.41	-	-	Iso=0.7として診断
		特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.08 C _{TU} ・S _D =0.53	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断

106	宮前中学校	管理・特別教室棟	さいたま市西区 宮前町1467番地 1	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.30	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別・普通教室棟			(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.07 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		渡り廊下			(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso=1.45 C _{TU} ・S _D =0.70	-	-	Iso=0.7として診断
107	植水中学校	特別教室棟1	さいたま市西区 大字三条町345 番地1	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.72 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.35 C _{TU} ・S _D =0.42	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別教室棟2				(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.51	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断

108	大谷中学校	渡り廊下	さいたま市見沼区大字大谷 1634 番地 2	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso=3.74 C _T ・S _D =0.86	-	-	Iso=0.70として診断
		特別教室棟				(改修後) Is/Iso=1.11 C _T ・S _D =0.37	-	-	改修工事済 Iso=0.70として診断
		普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.04 C _{TU} ・S _D =0.40	-	-	改修工事済 Iso=0.70として診断
109	与野東中学校	管理・普通教室棟	さいたま市中央区下落合 3 丁目 21 番 10 号	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _T ・S _D =0.39	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		特別・普通教室棟 2				(改修後) Is/Iso=1.05 C _T ・S _D =0.48	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
		特別・普通教室棟 1				(改修後) Is/Iso=1.14 C _{TU} ・S _D =0.90	-	-	改修工事済 Iso=0.75として診断
110	慈恩寺中学校	渡り廊下	さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺 505 番地	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.55 C _{TU} ・S _D =0.33	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		特別・普通教室棟 2				(改修後) Is/Iso=1.07 C _{TU} ・S _D =0.33	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断
		管理・特別・普通教室棟				(改修後) Is/Iso=1.11 C _{TU} ・S _D =0.36	-	-	改修工事済 Iso=0.7として診断

111	城北中学校	特別・普通教室棟 2	さいたま市岩槻区大字本宿 392 番地 1	中学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.02 C _{TU} ・S _D =0.38	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		渡り廊下				(改修後) Is/Iso=1.20 C _{TU} ・S _D =0.61	-	-	改修工事済 Iso=0.7 として診断
		管理・特別教室棟 2				Is/Iso=1.05 C _{TU} ・S _D =0.63	-	-	Iso=0.7 として診断
112	埼玉県立大宮ろう学園 (大宮ろう学校)	中高教室棟	北区植竹町 2 丁目 68	学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 3 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.33 C _T ・S _D =0.39	-	-	改修工事済
		幼少棟				Is/Iso=1.21 C _T ・S _D =0.37	-	-	Iso=0.75 として診断 U=1.25 として診断
		宿舍棟				Is/Iso=1.13 C _T ・S _D =0.44	-	-	Iso=0.75 として診断 U=1.25 として診断
		管理 特別教室等 渡り廊下				(改修後) Is/Iso=1.00 C _T ・S _D =0.33	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断 U=1.25 として診断
113	埼玉県立さいたま桜高等学校	管理教室棟	桜区上大久保 519	学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」	(改修後) Is/Iso=1.01 C _{TU} ・S _D =0.78	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断 U=1.25 として診断
		実習棟				(改修後) Is/Iso=1.06 C _{TU} ・S _D =0.66	-	-	改修工事済 Iso=0.75 として診断 U=1.25 として診断

114	埼玉県立浦和特別支援学校 (浦和養護学校)	管理棟	緑区大崎 58	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」	Is/Iso=1.52 C _T ・S _D =0.44	-	-	Iso=0.75として診断
		下足室・渡り廊下棟				Is/Iso=1.52 C _T ・S _D =0.32	-	-	Iso=0.75として診断
		給食棟				Is/Iso=2.12 C _T ・S _D =0.3	-	-	Iso=0.75として診断
		小学部棟				Is/Iso=2.04 C _T ・S _D =0.38	-	-	Iso=0.75として診断