

業務名	施設名	ファイル名	
中央区役所周辺の公共施設再編事業に関するアスベスト調査業務	1.中央区役所本館	1.アスベスト有無に関する（事前）調査結果報告書 中央区役所本館.pdf	
		a-1.アスベスト有無に関する調査 詳細表（中央区役所本館 外部）.xlsx	
		a-2.アスベスト有無に関する調査 詳細表（中央区役所本館 内部）.xlsx	
		a-3.アスベスト有無に関する調査 詳細表（守衛所 外部）.xlsx	
		a-4.アスベスト有無に関する調査 詳細表（守衛所 内部）.xlsx	
		a-5.アスベスト有無に関する調査 詳細表（電気・機械棟 外部）.xlsx	
		a-6.アスベスト有無に関する調査 詳細表（電気・機械棟 内部）.xlsx	
		a-7.アスベスト有無に関する調査 詳細表（食堂棟 外部）.xlsx	
		a-8.アスベスト有無に関する調査 詳細表（食堂棟 内部）.xlsx	
		a-9.アスベスト有無に関する調査 詳細表（倉庫1 外部）.xlsx	
		a-10.アスベスト有無に関する調査 詳細表（倉庫1 内部）.xlsx	
		a-11.アスベスト有無に関する調査 詳細表（倉庫2 外部）.xlsx	
		a-12.アスベスト有無に関する調査 詳細表（倉庫2 内部）.xlsx	
		a-13.アスベスト有無に関する調査 詳細表（倉庫3 外部）.xlsx	
	a-14.アスベスト有無に関する調査 詳細表（倉庫3 内部）.xlsx		
	2.中央区役所別館	2.アスベスト有無に関する（事前）調査結果報告書 中央区役所別館.pdf	
		a-1.アスベスト有無に関する調査 詳細表（中央区役所別館 外部）.xlsx	
		a-2.アスベスト有無に関する調査 詳細表（中央区役所別館 内部）.xlsx	
		a-3.アスベスト有無に関する調査 詳細表（中央区役所別館増築棟 外部）.xlsx	
	a-4.アスベスト有無に関する調査 詳細表（中央区役所別館増築棟 内部）.xlsx		
	3.与野図書館	3.アスベスト有無に関する（事前）調査結果報告書 与野図書館.pdf	
		a-1.アスベスト有無に関する調査 詳細表（与野図書館 外部）.xlsx	
		a-2.アスベスト有無に関する調査 詳細表（与野図書館 内部）.xlsx	
	4.老人福祉センターいこい荘	4.アスベスト有無に関する（事前）調査結果報告書 老人福祉センターいこい荘.pdf	
		a-1.アスベスト有無に関する調査 詳細表（いこい荘 外部）.xlsx	
		a-2.アスベスト有無に関する調査 詳細表（いこい荘 内部）.xlsx	
		a-3.アスベスト有無に関する調査 詳細表（ホームヘルパー作業室 外部）.xlsx	
		a-4.アスベスト有無に関する調査 詳細表（ホームヘルパー作業室 内部）.xlsx	
		a-5.アスベスト有無に関する調査 詳細表（平屋倉庫 外部）.xlsx	
	a-6.アスベスト有無に関する調査 詳細表（平屋倉庫 内部）.xlsx		
	5.旧与野公民館	5.アスベスト有無に関する（事前）調査結果報告書 旧与野公民館.pdf	
		a-1.アスベスト有無に関する調査 詳細表（旧与野公民館 外部）.xlsx	
		a-2.アスベスト有無に関する調査 詳細表（旧与野公民館 内部）.xlsx	
	6.下落合プール	6.アスベスト有無に関する（事前）調査結果報告書 下落合プール.pdf	
		a-1.アスベスト有無に関する調査 詳細表（下落合プール 外部）.xlsx	
		a-2.アスベスト有無に関する調査 詳細表（下落合プール 内部）.xlsx	
	7.与野体育館	7.アスベスト有無に関する（事前）調査結果報告書 与野体育館.pdf	
		a-1.アスベスト有無に関する調査 詳細表（与野体育館 外部）.xlsx	
		a-2.アスベスト有無に関する調査 詳細表（与野体育館 内部）.xlsx	
	—	—	中央区役所周辺の公共施設再編事業に関するアスベスト調査業務報告書.pdf