

**建築物の耐震改修の促進に関する法律**  
**附則第3条に基づく要緊急安全確認大規模建築物耐震診断結果について**

【H29.9.19 現在】

【駐車場】

No.	建築物の名称	建築物の位置 (地名地番)	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	浦和パーキングセンター	浦和区仲町1丁目 118番地1	駐車場	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」	(改修後) Is=0.60 q=1.19	-	-	改修工事済 地上部分
				(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) Is/Iso=2.46 C <sub>TU</sub> ・S <sub>D</sub> =1.48	-	-	改修工事済 地下部分
2	高島屋 大宮店 駐車場棟	大宮区仲町2丁目 31,32	駐車場	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」	(改修後) Is=0.62 q=1.57	-	-	改修工事済