

使用中止遊具の対応状況（南区）

令和5年5月31日 現在

- ※凡例 「○」：修繕等が完了し、使用再開している遊具
 「△」：部分的な修繕が完了し、一部が使用再開している遊具
 「×」：使用中止となっており、利用できない遊具

※この一覧は、使用中止とした776基の公園遊具のみを掲載しています。
 表に掲載していない公園遊具は使用中止にしていないため、今まで通りご利用できます。

	公園名	施設名	使用可否	摘要
1	浦和弁天公園	健康器具（ラムダ）	○	
2	円正寺第一公園	放射型滑台（ステンレス張）	○	
		砂場（1.7X1.7M、北側）	×（撤去済）	再設置の予定なし
		砂場（1.7X1.7M、南側）	×（撤去済）	再設置の予定なし
3	円正寺緑道	2間高鉄棒	○	
		スプリングボーン（東側）	○	
		スプリングボーン（西側）	○	
		健康器具（ローリング丸太）	○	
		健康器具（平行棒）	×（撤去済）	再設置の予定なし
4	大島台公園	中型滑台（ステンレス張）	○	
5	大谷口向公園	グローブジャングル	×（撤去済）	再設置の予定なし
		大一流滑台（ステンレス張）	○	
6	御嶽公園	斜面滑台（研出）	○	
7	北原公園	健康器具（ぶら下がり）	×（撤去済）	再設置の予定なし
		健康器具（平行棒）	○	
8	鹿手袋第二児童公園	中型滑台（ステンレス張）	○	
9	鹿手袋第三児童遊園	大一流滑台（ステンレス張）	○	
10	鹿手袋第一児童公園	中型滑台（ステンレス張）	○	
11	篠堤公園	ダブルリングスライド	○	
12	白幡五丁目公園	中一流滑台（ステンレス面）	○	
13	神明丸公園	大一流滑台（ステンレス張）	○	
14	善前南公園	中一流滑台（FRP面）	○	

使用中止遊具の対応状況（南区）

	公園名	施設名	使用可否	摘要
15	辻児童公園	タコ型滑台（研出面）	○	
		中型複合遊具	○	
16	辻中道公園	ステンレス滑台	○	
		小型2人用ぶらんこ	○	
17	西浦和けやき公園	カプトン（ステンレス張）	○	
18	沼影二丁目公園	ステンレス滑台	○	
		2間低鉄棒	○	
19	根岸北原公園	中型複合遊具	○	
20	根岸西児童公園	ロープウェイ（シングル）	○	
21	根岸東児童公園	コンクリート遊具	○	
22	葉根木公園	コンクリート遊具	○	
		研出斜面滑台	○	
23	東中尾公園	ステンレス滑台	○	
24	一ツ木公園	大波状滑台（ステンレス面）	○	
25	広ヶ谷戸子供広場	中型滑台（ステンレス張）	○	
26	文蔵4丁目第一公園	中型滑台（ステンレス張）	○	
27	文蔵公園	ザイルクライミング（小型）	○	
28	文蔵フィットネス広場	中型滑台（ステン面）	○	
		健康器具（ロッキングボード）	×（撤去済）	再設置の予定なし
29	不動入公園	大一流滑台（ステンレス張）	○	
30	舟山公園	中型複合遊具（西側）	○	
		中型複合遊具（東側）	○	
31	別所二丁目公園	中型滑台（プラスチック張）	○	
32	別所大里公園	中型滑台（ステンレス張）	○	
33	細野公園	中型滑台（ステンレス張）	×（撤去済）	再設置の予定なし

使用中止遊具の対応状況（南区）

	公園名	施設名	使用可否	摘要
34	松本二丁目第一公園	大一流滑台（ステンレス張）	○	
		グローブジャングル	○	
35	松本緑道	中型滑台（ステンレス張）	○	
36	南浦和陸橋下公園	放射型滑台（ステンレス張）	○	
37	明花公園	斜面遊具	○	
		健康器具（平行棒）	○	
		健康器具（鞍馬ベンチ）	○	
38	もみじ公園	築山遊具（研出面）	○	
39	山口第一公園	中型滑台（ステンレス張）	○	
40	四谷3丁目公園	健康器具（よこよこストレッチ）	○	
41	別所沼公園	象型滑台（プラスチック張）	○	
		中型滑台（ステンレス張）	○	
		斜面滑台（ステンレス張）	×（撤去済）	再設置の予定なし
		太鼓はしご	○	