




計画の実施状況


(産業廃棄物の種類: ASガラ)



項目	実績値
①排出量	179
②+⑧自ら再生利用を行った量	0
⑤自ら熱回収を行った量	0
⑦自ら中間処理により減量した量	0
③+⑨自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った量	0
⑩全処理委託量	179
⑪優良認定処理業者への処理委託量	0
⑫再生利用業者への処理委託量	179
⑬熱回収認定業者への処理委託量	0
⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	0

計画の実施状況


(産業廃棄物の種類: COガラ)



項目	実績値
①排出量	96
②+⑧自ら再生利用を行った量	0
⑤自ら熱回収を行った量	0
⑦自ら中間処理により減量した量	0
③+⑨自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った量	0
⑩全処理委託量	96
⑪優良認定処理業者への処理委託量	0
⑫再生利用業者への処理委託量	96
⑬熱回収認定業者への処理委託量	0
⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	0

計画の実施状況

(産業廃棄物の種類: その他がれき類)



計画の実施状況

(産業廃棄物の種類: 汚泥)

