




さいたま市優秀建設工事業者(五十音順)

* 平均点は、受賞業者が平成18年度に完成させた全ての工事の平均点である。

公園を整備する工事	工事成績 81.65点	平均点 81.65点
(有)磯部緑化総業		
(仮称)西通公園整備工事		
<p>施工者は、地元自治会及び土地区画整理審議会委員と調整を図りながら施工を進めるとともに、作成した施工図をもとに監督員と協議調整を行うことで、品質と出来栄への向上に努めた。</p>		
発注課 都市局 都市計画部 都市公園課		

給食室の新築による電気設備の工事	工事成績 80.7点	平均点 80.7点
(株)奥山電工		
さいたま市立日進北小学校 給食室建設(電気設備)工事		
<p>施工者は、設計図書や工事目的を的確に把握し、関係者間の事前協議、連絡調整が余裕をもって適切に行われたことから、工期内に目的物を正確かつ丁寧に完成させた。</p>		
発注課 建設局 建築部 設備課		

下水道を布設する工事	工事成績 82.5点	平均点 76.17点
木本建設(株)		
荒川第3-1処理分区下水道 工事(北建-17-4)		
<p>施工者は、工事設計図書を正確に理解し、各路線ごとに、細かな施工日時・通行止め等を地元に対して周知し、住民との関係を大事にしている姿勢が感じられた。また、雨天時・強風時には自らパトロールを実施し、その姿勢は模範となるものであった。</p>		
発注課 建設局 北部建設事務所 下水道建設2課		

給食室を新築する工事

工事成績 80.7点

平均点 75.9点

共栄建設(株)

さいたま市立日進北小学校
給食室建設(建築)工事



施工者は、品質向上のために積極的な提案や工夫をもって臨む姿勢が感じられ、下請け業者への指導も徹底していた。また、工事写真においても、見る側の立場に立ち、確認しやすい写真を心がけている様子が伺えた。

発注課 建設局 建築部 営繕課

下水道を布設する工事

工事成績 81.9点

平均点 76.69点

シン建工業(株)

芝川第11-5処理分区下水道
工事(南建-17-23)



本工事は、狭隘かつ唯一の生活道路であり、さらに小中学校の通学路にもなっていたが、隣接工事との調整を図りながら優れた施工管理・安全管理が行われていた。また、工事関係書類及び資料の整理が良く、出来形において社内の管理基準を設定し、適正に施工管理を行っていた。

発注課 建設局 南部建設事務所 下水道建設2課

電線共同溝を布設する工事

工事成績 81.1点

平均点 73.79点

(株)とだか建設

電線共同溝工事
(主要地方道さいたま幸手線)



本工事は、北浦和駅周辺で自動車や歩行者の交通量が多い商店街での工事であったが、週間工程を作成し日々の進捗を管理し、また中小規模の建設工事であるが、総括安全衛生責任者、店社安全衛生管理者を選任するなど組織的な安全管理を行っていた。

発注課 建設局 南部建設事務所 道路安全対策課

上水道を布設する工事

工事成績 80.95点

平均点 77.41点

(株)松永建設

老第1854号布設替工事及び
市内消火栓設置(その1)工事



施工者は、労働安全衛生対策に対し、安全ミーティングや会議を適時設け、作業員への周知徹底を常に図っていた。また、地元の中学校から「社会体験ふれあい3days」の一環による工事現場見学会の依頼に対し、積極的に実施するなど、地域への貢献がみられた。

発注課 水道局 給水部 建設課

公園に防火水槽を設置する工事

工事成績 82.85点

平均点 78.73点

三浦建設工業(株)

耐震性防火水槽設置工事
(江川第二公園)



施工者は、公園利用者及び沿線住民に対して、工事説明や事前連絡等を適切に実施し、作業員に対しても親切な住民対応を行うよう指導を徹底していた。また、安全面では社内パトロールを徹底して実施し万全な安全管理を行い、施工面に於いては現場状況の変化に対して会社全体で協議し、良好な施工体制及び施工管理に努めていた。

発注課 建設局 北部建設事務所 道路安全対策課

下水道を布設する工事

工事成績 81.9点

平均点 75.89点

(株)湊川建設

芝川右岸第1排水区下水道
工事(北建-17-2001)



施工者は、道路拡幅事業の関係から重要課題であった工程の短縮に対し、道路の切替え等をスムーズに行うことにより努めていた。また、大型重機による施工の場合には安全のため基盤の整備を入念に行なった上で着工していた。対外的にも近接していた集合住宅や店舗とも良好な関係を保持し、トラブルもなく竣工した。

発注課 建設局 北部建設事務所 下水道建設2課

橋梁の下部を築造する工事

工事成績 81.45点

平均点 74.86点

和光建設(株)

中山道跨道橋下部構築工事
(赤山東線2工区その1)



施工者は、沿線住民等に工事説明や事前連絡等を適切に実行し理解を得るとともに、振動・騒音の対策に創意工夫を行い施工した。また、厳しい検査基準を設けた社内検査を実施し、良好な品質の出来栄で完成させた。

発注課 建設局 南部建設事務所 道路建設課

下水道を布設する工事

工事成績 81.4点

平均点 74.86点

和光建設(株)

浦和第1処理分区下水道工事
(南建-18-6)



本工事は、区画整理事業内の現場であり、場内は駐車場に利用されているなど常時車輛の通行があったが、地元との調整に努めることで事故や苦情もなく工事を竣工した。また、地下水位が高く、他の埋設管も影響している難易度の高い作業であったが、創意工夫により工事を完成させた。

発注課 建設局 南部建設事務所 下水道建設2課